

NÁVOD NA PREVÁDZKU VYKUROVACEJ SÚSTAVY

Hydraulickým vyvážením vykurovacej sústavy domu sa vytvorili rovnaké podmienky pre všetky vykurovacie telesá. V prípade závady na vykurovaní v niektorom byte alebo miestnosti treba preveriť:

- odvzdušnenie vykurovacieho telesa
- zatvoriť a otvoriť termostatický ventil (uvolnenie nečistoty)
- či termostatický ventil nie je zakrytý závesom alebo nábytkom, či je v okolí ventilu dostatočné prúdenie vzduchu
- skontrolovať nastavenie termostatických hlavíc (nastaviť stupeň č.5)
- skontrolovať otvorenie uzatváracieho šroubenia na spiatočke z radiátora
- skontrolovať otvorenie a stúpačkových uzatváracích armatúr a otvorenie a nastavenie domových regulačných armatúr podľa protokolu
- odvzdušnenie najvyššieho vykurovacieho telesa na príslušnej stúpačke
- zistiť aké zásahy boli v sústave vykonané pred vznikom poruchy (aj také čo zo vznikom poruchy zdanlivo nesúvisia)

Za poruchu nie je možné považovať taký stav, keď pri nastavení termostatickej hlavice na stupeň nižší ako „5“ je radiátor čiastočne alebo i úplne chladný. To je normálny stav - rozhodli ste sa šetriť.

V prípade, ak sa po tejto kontrole vykurovacie teleso nerozkúri, treba vykonať diagnostické meranie tlakov a prietokov a na základe výsledkov merania navrhnúť riešenie.

■ Diagnostika porúch

Počas bežnej prevádzky, vplyvom činnosti termostatických ventilov sa prietok na päte objektu ustavične mení a väčšinou sa pohybuje pod hodnotou uvedenou v projekte (maximálny požadovaný prietok).

Pri diagnostike porúch vykurovacej sústavy je preto nevyhnutné poznať i aktuálne tlakové pomery. Z tohto dôvodu je pre diagnostiku potrebné používať prístroj, ktorý umožňuje snímanie diferenčných tlakov a prietokov na miestach na to projektom určených.

Funkčnosť sústavy je možné overiť nasledovne:

-prietok na päte objektu je nižší ako maximálny požadovaný a zároveň:

- a) dispozičný diferenčný tlak meraný na sekundárnej strane domu, (nad čerpadlom) je minimálny prípustný (26 kPa), alebo nižší:
 - chyba v OST, napríklad
 - znížený výkon obehového čerpadla
 - znečistený filter

- b) dispozičný differenčný tlak na strane prípojky je vyšší, ako minimálny prípustný:
nízky prietok je spôsobený zatváraním termostatických ventilov, alebo zatvorením armatúr vnútri objektu
zablokováním regulátora differenčného tlaku v zatvorenej polohe
-priekop na päte objektu je podstatne vyšší ako maximálny požadovaný a zároveň:
c) dispozičný differenčný tlak na strane objektu je vyšší, ako regulovaný differenčný tlak:
narušené nastavenie regulátora differenčného tlaku
nesprávna funkcia regulátora differenčného tlaku
d) dispozičný differenčný tlak na strane objektu je podstatne nižší, ako regulovaný differenčný tlak:
chyba vnútri objektu, napríklad
vznik hydraulického skratu nesprávnym montážnym úkonom
(pripojenie nových radiátorov, zrušené škrtenie kúpeľňovej stúpačky)
demontáž termostatických ventilov
narušené prednastavenie termostatických ventilov.

■ Zablokovaný regulátor differenčného tlaku

V prípade zaseknutia regulátora differenčného tlaku, ku ktorému môže dôjsť najmä pri tlakových rázoch, je možné jeho odblokovanie týmto postupom:
1/ Zatvoriť na cca 20 sekúnd merací ventil Oventrop Hydrocontrol F DN 50 (ventil s čiernym kolieskom a počítadlom otáčok) na prívodnom potrubí. Po jeho opäťovnom otvorení väčšinou dôjde k odblokovaniu regulátora differenčného tlaku. Túto činnosť odporúčame vykonať vždy, keď máme nejaké pochybnosti o funkčnosti systému.

2/ V prípade, že tento úkon nepomôže, je možné odblokovať regulátor differenčného tlaku týmto spôsobom:

- zatvoriť guľový ventilček na impulznej trubke,
- uvolniť maticu impulznej trubky na membráne regulátora a vypustiť vodu a vzduch,
- počkať až sa regulátor naplno otvorí (počuť prúdenie vody),
- dotiahnuť maticu impulznej trubky na regulátore a otvoriť guľový ventilček na impulznej trubke (prúd vody podstatne stíhne).

Prednastavenie regulátora differenčného tlaku sa pri tejto manipulácii nemení!

➤ Vzduch vo vykurovacej sústave

Vzduch vo vykurovacej sústave spôsobuje vždy závady jej funkčnosti a preto každý montážny zásah musí byť vykonávaný tak, aby minimalizoval možnosť zavzdušnenia sústavy. Vzduch sa môže vylučovať z vykurovacej vody aj pri bežnej prevádzke, predovšetkým v najvyššie položených vykurovacích telesách.

Hydraulicky vyvážená vykurovacia sústava je náročnejšia na odvzdušnenie, ako sústava vybavená nízkoodporovými radiátorovými armatúrami. Pri napúšťaní sústavy prepúšťajú termostatické ventily vytláčaný vzduch pomaly, a len za podmienky úplného otvorenia termostatických hlavíc. Ak po napustení sústavy zostane v radiátore vzduch, proti smeru prúdenia vykurovacej vody nemôže z radiátora uniknúť.

■ Vypúšťanie sústavy

Už pri vypúšťaní sústavy treba myslieť na minimalizáciu jej zavzdušnenia a preto treba vypúšťať len tú časť, v ktorej sa montážny zásah vykonáva. Znamená to, že okrem uzatvorenia prívodnej a spiatočnej vetvy do predmetného úseku, je potrebné zatvoriť i prívodné a spiatočné armatúry na všetkých podvetvách z úseku vystupujúcich. Minimalizáciou vypúšťania sústavy sa urýchli jej napúšťanie a najmä odvzdušnenie.

■ Napúšťanie sústavy

Správnym napúšťaním je možné minimalizovať riziko zavzdušnenia:

- sústavu napúšťať **pomaly a len cez spiatočku**
- počas napúšťania musí byť **prívodné potrubie zatvorené!**
- počas napúšťania musia byť **termostatické hlavice maximálne otvorené**
- počas napúšťania treba **vypúšťať vzduch na všetkých odvzdušňovacích ventiloch**
- po napustení sústavy **otvárať uzáver na prívodnom potrubí** nie hned, ale **najskôr o 30 minút** - umožniť odbublinkovanie vzduchu z nižších radiátorov do stúpačky.

Vzhľadom na to, že po montážnych úkonoch bude vykurovacia sústava doplnená čerstvou vodou, v ktorej je vyšší obsah rozpustených plynov ako v starej vykurovacej vode, treba rátať najmä v prvej polovici vykurovacieho obdobia so zvýšeným uvoľňovaním plynov vo vykurovacích telesách. Zavzdušňovanie nie je spôsobené inštaláciou regulačnej techniky, ale fyzikálnymi vlastnosťami vody. **Vylučovanie plynov (zavzdušňovanie) vo vykurovacej sústave je prirodzeným javom a nie je poruchou.**

➤ **Odvzdušnenie sústavy**

Vykurovacia sústava je v OST vybavená centrálnym odvzdušňovaním. Návod na odvzdušňovanie radiátorov je samostatnou prílohou projektovej dokumentácie

➤ **Opravy a údržba, výmena radiátorov**

- Nie sú prípustné montážne a iné zásahy, pri ktorých**
- **by bolo menené prednastavenie termostatických ventilov**
 - **by boli menené alebo demontované termostatické ventily v rozpore s projektom**
 - **by bolo akýmkol'vek spôsobom menené nastavenie vyvažovacích ventilov a regulátorov diferenčného tlaku**

Pri výmene radiátorov nie je prípustné meniť súčasne aj termostatické ventily. Výmenu radiátora treba vykonať bez demontáže termostatického ventilu. Šroubenie z ružice radiátora treba demontovať a preložiť na nový radiátor! Šroubenie termostatického ventilu má guľovú tesniacu plochu – kov na kov, bez tesnenia.

Návod na odvzdušňovanie radiátorov

Vzduch a plyny vo vykurovacej sústave sú najčastejšou príčinou porúch vykurovania a hlučnosti vykurovacej sústavy. Vzduch a plyny treba z radiátorov čo najrýchlejšie vypustiť. Jediným možným spôsobom je pravidelné odvzdušňovanie.

Radiátory sa môžu zavzdušniť bez toho, aby sa o tom obyvateľ dozvedel alebo akýmkoľvek spôsobom pričinil. Radiátory sa zavzdušňujú predovšetkým pri opravách, kedy dochádza k vypusteniu vody – môže to byť v ktoromkoľvek dome vo vykurovacom okruhu spoločného zdroja tepla alebo na zariadeniach dodávateľa tepla.

Ak dôjde ku zavzdušneniu radiátora, ostáva jediná možnosť – radiátor treba odvzdušniť.

Odvzdušňovanie radiátorov je nevyhnutnou povinnosťou obyvateľa bytu.


Je rovnakou samozrejmosťou ako napríklad zapínanie či vypínanie elektrospotrebičov.

Príznaky zavzdušneného radiátoru:

- Radiátor nekúri ani pri úplnom otvorení termostatického ventilu (na „5“)
- Kúri len malá časť radiátora, teplé sú len prvé články, alebo pri panelových radiátoroch zvislý pás na strane radiátorového ventilu. Opačná strana radiátoru je studená.
- V radiátore počuť šumenie, žblkanie. Tento hluk sa potrubiami môže prenášať aj do okolitých nezavzdušnených radiátorov.

Ako odvzdušniť radiátor, ak je na radiátore inštalovaný odvzdušňovací ventil?

Umiestnenie odvzdušňovacieho ventilu na konci radiátora je jediným správnym umiestnením odvzdušňovacieho ventilu.



Vyskytuje sa

- Vo všetkých domoch na najvyšších poschodiach
- Na radiátoroch, ktoré sú rúrkami pripojené odspodu

Vo väčšine domov je to jediné miesto, kde sa dá odvzdušňovať. Odvzdušňovacie ventily obyčajne bývajú iba na radiátoroch na najvyšších poschodiach.

Postup:


1. Zatvorte termostatický ventil na „0“ alebo „*“
2. Podložte pod odvzdušňovací ventil nádobu a odvzdušnite radiátor
3. Neskončite s odvzdušňovaním pri prvých kvapkách vody. Odvzdušnenie opakujte.
4. Po odvzdušnení skontrolujte funkčnosť radiátora otvorením termostatického ventilu na „5“

Tipy: Aby vám voda nefŕkala na stenu, odvzdušňujte cez handru, alebo si spravte nádobu vhodného tvaru z plastovej fľaše od minerálky.

Nepohodlné časté odvzdušňovanie môžu vyriešiť vhodné typy automatických odvzdušňovacích ventilov. Pozor, väčšina z nich pri nesprávnej manipulácii a nedostatočnej údržbe môžu spôsobiť vytopenie bytu.

Ako odvzdušniť radiátor, ak je na radiátore nie je žiadny odvzdušňovací ventil?

Vo väčšine domov s klasickými stúpačkovými rozvodmi sú odvzdušňovacie ventily len na radiátoroch na najvyššom poschodí. Vzduch z nižších radiátorov sa musí dostať prívodnou rúrkou do prívodnej stúpačky, tou sa dostane do najvyššieho radiátoru – a tam sa odvzdušní.



Úniku vzduchu z nižších radiátorov bránia termostatické ventily. Ak je ventil otvorený, vzduch nedokáže uniknúť proti prúdu vykurovacej vody. Ak je termostatický ventil zatvorený, vzduch opäť nemôže uniknúť. Čo teda robiť?

Postup:

1. Musíte ísiť do pivnice, k rozvodom vykurovania.
2. Vyhladajte uzávery pre váš vchod alebo pre celý dom. Zistite, ktorý je prívodný, ktorý spiatočný. Ktoré je prívodné potrubie? To teplejšie. Ďalšou pomôckou môže byť merač tepla – väčšinou býva namontovaný v spiatočnom potrubí.
3. Zavorte prívodný domový uzáver v pivnici. Spiatočkový uzáver musí zostať otvorený.
4. Vykurowanie je prerušené. Keď úplne otvoríte termostatické ventily, vzduchové bubliny majú otvorenú únikovú cestu z radiátora cez prívodné potrubie.
5. Úplne otvorte všetky termostatické ventily v dome na „5“. Vzduch nemá možnosť uniknúť z radiátorov so zatvorenými termostatickými ventilmami.
6. Prívodný domový uzáver nechajte zatvorený najmenej $\frac{1}{2}$ hodiny, avšak čím dlhšie, tým lepšie. Ak nie sú silné mrazy, je ideálne zatvoriť ho na noc – napríklad od 23.00 do 6.00.
7. Požiadajte obyvateľov najvyšších bytov, aby si odvzdušnili radiátory.
8. Otvorte prívodný domový uzáver, ktorý ste mali zatvorený.
9. Po odvzdušnení skontrolujte funkčnosť radiátorov otvorením termostatických ventilov na „5“.

Tip: Vždy po opravách vo vykurovacej sústave, počas napúšťania vody, treba mať termostatické ventily otvorené na „5“, aby napúštaná voda plynule vytíľala vzduch z radiátorov. Ak je počas napúšťania termostatický ventil zatvorený, vzduch zostane zatvorený v radiátori a odvzdušnenie počas vykurovacieho obdobia je zložitejšie. Preto vždy, keď sa nevykuruje (v lete, ale aj v prechodných obdobiach, keď je teplejšie počasie), otvárajte termostatické ventily na „5“. Dovolíte tým vzduchu uniknúť z vašich radiátorov.

Po manipulácii s uzatváracími ventilmami nezabudnite skontrolovať, či ste ich otvorili.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE TERMOSTATICKÝCH VENTILOV

Termostatické ventily majú dve funkcie:

- funkciu **vyvažovaciu**, čo znamená usmernenie prietoku vykurovacej vody, odstránenie nerovnomernosti vykurovania medzi rôznymi časťami budovy,
- funkciu **regulátora teploty** v miestnosti – možnosť meniť teplotu v izbách podľa potreby, možnosť obmedzenia vykurovania v čase neprítomnosti v miestnosti alebo v byte.

NAJDÔLEŽITEJŠOU FUNKCIOU TERMOSTATICKÝCH VENTILOV JE MOŽNOSŤ ZNÍŽENIA NÁKLADOV NA VYKUROVANIE.

Termostatické ventily umožňujú udržiavať v každej miestnosti takú teplotu, akú si podľa svojej potreby nastaví užívateľ. To znamená, že ak odchádza do zamestnania, na dovolenkú, môže šetriť teplo znížením izbovej teploty. Rovnako môže regulovať teplotu v jednotlivých miestnostiach bytu podľa ich využitia v priebehu dňa. Ak následkom pôsobenia doplnkových zdrojov tepla (napríklad slnečné žiarenie, teplo od susedov prechádzajúce cez steny, produkcia tepla pri varení, produkcia tepla elektrospotrebicimi: žehlička, chladnička, osvetlenie, vysávač, počítač) stúpne izbová teplota, termostatický ventil obmedzí, prípadne zastaví prívod vykurovacej vody do radiátora. To znamená, že ak byt vyhrieva slnko, alebo ak užívateľ platí za elektrinu na pohon elektrospotrebičov ktoré produkujú teplo, termostatické ventily zabráňujú tomu, aby súčasne platil aj za vykurovanie, ktoré v tej chvíli nepotrebuje.

Chladnutie radiátorov v priebehu dňa nie je poruchou. Účelom vykurovania nie je mať stále horúce radiátory, ale naopak, za čo najnižšiu cenu (s čo najchladnejšími radiátormi) dosiahnuť požadovanú = užívateľom nastavenú teplotu.

Zatváracie teploty termostatických ventilov:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 12 °C | 16 °C | 20 °C | 23 °C | 26 °C |



Ak v miestnosti (pri termostatickej hlavici) teplota vzduchu dosiahne zatváraciu teplotu, alebo je vyššia ako zatváracia teplota, radiátor musí vychladnúť.

Prívod tepla do radiátora sa samočinne obnoví, ak teplota vzduchu v okolí klesne pod úroveň zatváracej teploty, ktorú si užívateľ nastavil na termostatickej hlavici.

Pre dosiahnutie požadovanej izbovej teploty musia byť splnené podmienky:

- Odvzdušnené vykurovacie teleso
- Na správny stupeň nastavená termostatická hlavica
- Termostatická hlavica musí byť dostatočne obtekaná vzduchom, nezakrytá
- Musí byť dostatočná teplota vykurovacej vody.

Termostatické ventily snímajú teplotu termostatickou hlavicou. Preto je dôležité zabezpečiť, aby bola **termostatická hlavica dobre obtekaná vzduchom**. Termostatická hlavica pri dosiahnutí nastavenej teploty vo svojom okolí zastaví prívod tepla do radiátora, to znamená, že radiátor vychladne.

Ak je termostatická hlavica zakrytá pod krytom radiátora, závesom, záclonou, kusom nábytku a podobne, nemôže snímať teplotu z miestnosti, ale sníma teplotu z prehriateho priestoru v okolí radiátora. Keď je táto teplota vyššia, ako teplota nastavená na hlavici, zatvorí sa prívod tepla do radiátora, a to bez ohľadu na teplotu v miestnosti. Pozor na chladničku! Zadná stena chladničky je horúca a pri zakrytí hlavice chladničkou bude hlavica trvalo zatvorená.

Dostatočné obtekanie vzduchu z miestnosti okolo termostatickej hlavice si musí každý užívateľ vyriešiť sám. Platí pravidlo: **ak je termostatickej hlavici teplo, je v izbe chladno. Ak má byť v izbe teplo, musí byť termostatickej hlavici zima!**

V prípade, ak niekde nie je možné zabezpečiť dostatočné obtekanie termostatickej hlavice vzduchom, je možné zakúpiť si termostatickú hlavicu s oddeleným snímačom, ktorý sa dá namontovať na stenu do vzdialenosťi 2-5 m od radiátora. Takáto hlavica môže byť zakrytá, avšak jej cena je vyššia o cca 35 až 50 €.

Termostatické hlavice umožňujú nastaviť zatváraciu teplotu až na 26°C. To ale neznamená, že pri maximálnom otvorení termostatickej hlavice musí byť teplota v miestnosti 26°C. Je to len zatváracia teplota, pri ktorej (ak by bola dosiahnutá) termostatická hlavica zastaví prívod tepla do radiátora. Maximálna dosiahnuteľná teplota je závislá od nastavenia sústavy a teploty vykurovacej vody, ktorú reguluje dodávateľ tepla podľa aktuálnej vonkajšej teploty.

Obytné domy nie je účelné vykurovať tak, aby dosiahnuteľná teplota bola príliš vysoká. Čím vyššia je dosiahnuteľná teplota, tým vyššie sú náklady za vykurovanie pre všetkých obyvateľov. To znamená nielen pre tých, ktorí požadujú vyššiu teplotu, ale aj pre tých, ktorým je vyššia dosiahnuteľná teplota zbytočná.

Ak má niekto vyššie požiadavky na vykurovanie ako ostatní, je mnohokrát lacnejšie, ak uspokojí svoju požiadavku len v čase keď to potrebuje iným doplnkovým zdrojom tepla (napr. elektrickým ohrievačom), než kvôli nemu trvalo zvyšovať prevádzkovú teplotu celej vykurovacej sústavy.

Úspora tepla je závislá od toho, akým spôsobom sú termostatické ventily používané. K motivácii aktívne ich používať rozhodujúcim spôsobom prispieva zavedenie rozúčtovania nákladov za vykurovanie na základe indikátorov spotreby – pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Prečo bývajú po zateplení radiátory v dolnej polovici studené?

Radiátor slúži na to, aby vykurovacia voda, ktorá ním preteká, odovzdala svoje teplo. Radiátory sa spravidla navrhujú tak, aby pri výpočtových podmienkach (vonkajšia teplota - 12°C alebo ešte nižšia) bol úbytok teploty na radiátore 25 až 30 °C. Pri vonkajšej teplote okolo 0°C tomu zodpovedá úbytok teploty medzi horným a dolným okrajom radiátora cca 15 °C.

Celoplošne rovnako teplý radiátor je príznakom chybnej funkčnosti vykurovacej sústavy. Znamená, že prietok vykurovacej vody je nadmerný, zbytočne vysoký. Vykurovacia voda nestíha odovzdať svoje teplo, bez úžitku odteká do spiatočky a von z domu. Namiesto toho, aby odovzdala teplo v dome a vykurovala, odchádza späť do vonkajších rozvodov, kde spôsobuje vysoké tepelné straty.

Zateplenie sa robí preto, aby dom znížil spotrebu tepla, aby sa znížili náklady za vykurovanie. Správne zateplený dom by mal ušetriť asi polovicu (najmenej tretinu) z pôvodnej spotreby tepla.

Radiátory v dome boli pôvodne navrhnuté na „nezateplený“ stav domu. Po zateplení, ak dom znížil spotrebu tepla o tretinu až polovicu, sú postačujúce o tretinu až polovicu menšie radiátory. Pôvodné radiátory sa preto stávajú „zbytočne veľkými“.

Je preto potrebné všetky radiátory meniť za menšie? Bolo by to veľmi drahé. Dá sa výkon radiátorov znížiť bez toho, aby ich bolo treba meniť?

Áno, dá – nastavením znížených prietokov vykurovacej vody cez radiátory. V dolnej časti radiátora môže vzniknúť studená plocha – je to tá istá plocha radiátora, ktorá sa po zateplení stala „zbytočnou“ a ktorú by teda v princípe bolo možné „odmontovať“. Pôvodný veľký radiátor nahradí iným, o „studenú plochu“ menším.

Radiátor sa v závislosti od požadovanej teploty (nastavuje si ju každý obyvateľ pomocou termostatickej hlavice) zohrieva odvrchu. Ak je v miestnosti dosiahnutá požadovaná teplota, termostatická hlavica zatvára prívod tepla do radiátora. Kým nie je potrebné zvyšovať teplotu, radiátor chladne – a môže aj celoplošne vychladnúť. Ak treba zvýšiť teplotu, to znamená že buď teplota v miestnosti klesla, alebo obyvateľ bytu nastaví vyššiu žiadanú teplotu na termostatickej hlavici, radiátor sa začne zohrievať. Ak je na dosiahnutie požadovanej teploty potrebné málo tepla, zohreje sa len na hornom okraji. Ak je potrebné viac tepla, radiátor za zohreje na väčšej ploche.

Vychladnutý radiátor pri dosiahnutej požadovanej teplote je v zateplnom dome bežný a žiadany jav. Je to dôkazom toho, že zateplenie malo význam, že úniky tepla z domu sa znížili. Vďaka chladným radiátorom sa za vykurovanie platí menej. Bez výrazného zníženia spotreby tepla by bolo zateplenie len veľmi drahou ozdobou domu.

Výber zo všeobecne záväzných predpisov upravujúcich pravidlá vykurovania a hospodárnosť spotreby energie pri vykurovaní

- **Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení zákona č. 300/2012 Z.z.**

§ 4, Minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov

(1) Nová budova musí splňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov určené technickými normami. Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov musí spĺňať aj existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy.

§ 8, Povinnosti vlastníka budovy

(2) Vlastník existujúcej budovy je povinný

- a) zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove,
- b) zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej ochrany (poznámka: to znamená napríklad zateplenie) alebo technického systému (poznámka: to znamená napríklad rekonštrukcia vykurovacej sústavy alebo zmena spôsobu zásobovania teplom)

- **Zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení zákona č. 100/2014 Z.z.**

§ 25, Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení

(1) Výrobca tepla, dodávateľ a odberateľ sú povinní dodržiavať zásady hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení. Hospodárnosťou prevádzky sústavy tepelných zariadení na účely tohto zákona sa rozumie také jej prevádzkovanie, ktoré spĺňa ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla a normatívne ukazovatele spotreby tepla; normatívnym ukazovateľom spotreby tepla sa rozumie maximálna spotreba tepla na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti tepelného zariadenia.

➤ **Zákon č. 476/2008 Z.z. o energetickej efektívnosti v znení zákona č. 69/2013 Z.z.**

§ 6, Povinnosti pri spotrebe energie v budovách

(1) Vlastník veľkej budovy, ktorej celková podlahová plocha je väčšia ako 1.000 m² (ďalej len veľká budova),

a) s ústredným teplovodným vykurovaním je povinný

1. zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove,

2. vybaviť sústavu tepelných zariadení slúžiacich na vykurovanie automatickou reguláciou parametrov teplenosnej látky na každom tepelnom spotrebici v závislosti od teploty vzduchu vo vykurovaných miestnostiach s trvalým pobytom osôb (poznámka: takýmito zariadeniami sú termostatické hlavice na radiátorových ventiloch)

(2) Povinnosti podľa odseku 1 môže vlastník veľkej budovy previesť zmluvou na správcu.

(3) Za splnenie povinnosti v odseku 1 v bytovom dome zodpovedá spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca, s ktorým majú vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome uzavretú zmluvu o výkone správy podľa osobitného predpisu.

➤ **Vyhľáska MH SR č. 152/2005 Z.z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa**

§ 2, Určená kvalita dodávky tepla

(1) Teplo na vykurovanie musí byť dodávané tak, aby bola dosiahnutá výsledná teplota ti vo vykurovaných priestoroch podľa prílohy s maximálnou odchýlkou $\pm 3^{\circ}\text{C}$. Výslednou teplotou ti je vnútorná teplota v miestnosti meraná určeným meradlom.

Príloha k vyhláške č. 152/2005 Z. z.


VNÚTORNÉ TEPLITOBY VYKUROVANÝCH PRIESTOROV

| Vykurované priestory | Výsledná teplota ti |
|---|---------------------|
| 1. Obytné budovy | |
| ▪ obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom, pracovne, detské izby | 21 °C |
| ▪ kuchyne | 20 °C |
| ▪ kúpeľne | 24 °C |
| ▪ WC | 20 °C |
| ▪ vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.) | 15 °C |
| ▪ vykurované schodište | 10 °C |


16-15

13-14

1

9-10
11

DETAIL INŠTALÁCIE REGULÁTORA DIFERENČNÉHO TLAKU




| THERMO-ECO-ENGINEERING | |
|--------------------------------|---|
| Hlinícka 1, 831 54 Bratislava | Zodpovedný projektant: Ing. Juraj Šmelík |
| Vypávateľ: Ing. Igor Csáder | Číslo výkresu: |
| Dátum: január 2016 | 1 |

13-14

1

9-10

11



7-8

3-4


2-1

22-21

□ □ □




| | |
|-------------------------------|--|
| THERMO-ECO-ENGINEERING | |
| Hlinská 1, 831 54 Bratislava | |
| Zodpovedný projektant: | Ing. Juraj Šmellík |
| Vypracoval: | Ing. Igor Csáder |
| Dátum: | január 2016 |
| Názov akcie: | Hydraulické vyváženie ÚK po zateplení |
| Investor: | Vlastníci bytov a NP Horná 1, Bratislava |
| Objekt: | Horná 1, Bratislava |
| Obsah výresu: | Pôdorysy vstupného podlažia |
| Investor: | Bytové družstvo BA III Komňárska 6, 831 04 Bratislava |



| | |
|-------------------------------|------------------------|
| THERMO-ECO-ENGINEERING | |
| Hlavná 1, 831 54 Bratislava | Zodpovedný projektant: |
| Vypracoval: | Ing. Juraj Šmellík |
| Dátum: | číslo výkresu: |
| január 2016 | 3 |

| | |
|---|---|
| Investor: Vlastníci bytov a NP Horná 1, Bratislava | Názov akcie: Hydraulické využívanie ÚK po zateplení Objekt: Horná 1, Bratislava |
| Investor: Bytové družstvo BA III Komňátska 6, 831 04 Bratislava | Obsah výkresu: Pôdorys typického podlažia |



Hodnoty kv (m³/h) ventilov Danfoss

| Danfoss RA-N, DN 10 | |
|---------------------|--|
| Představení | 1,0 |
| Kv/hodnota | 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15 0,19 0,22 0,25 0,28 0,33 0,35 0,39 0,59 0,58 |
| | 1,6 2,0 2,6 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 N |
| | nast. 4,5 |

| Danfoss RA-N, DN 15 | |
|---------------------|---|
| Představení | 1,0 |
| Kv/hodnota | 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,15 0,17 0,215 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,51 0,73 |
| | 1,6 2,0 2,6 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 N |
| | nast. 4,5 |

| Danfoss RA-N, DN 20 | |
|---------------------|--|
| Představení | 1,0 |
| Kv/hodnota | 0,10 0,125 0,15 0,18 0,215 0,25 0,305 0,35 0,40 0,45 0,46 0,55 0,73 1,04 |
| | 1,6 2,0 2,6 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 N |
| | nast. 4,5 |

THERMO-ECO-ENGINEERING
Hlinská 1, 831 54 Bratislava

Výrobcové projektant:
Ing. Igor Csáder Ing. Juraj Šmelík
Číslo výročia: 4
Dátum: január 2016

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Názov akcie: | Vlastníci bytov a NP |
| Hydraulické vyváženie ÚK po zateplení | Objekt Horná 1, Bratislava |
| Investor: | Obrah výrobci: |
| Danfoss RA-N | Stúpačková schéma |
| | stúpačky 1 až 8 |
| | Komárska 6, 831 04 Bratislava |

17

16


14

12

11

10

9



Hodnoty kv (m³/h) ventilov Danfoss

473

lh

489

lh

576

lh


180

lh

| Danfoss RA-N, DN 10 | | Danfoss RA-N, DN 15 | | Danfoss RA-N, DN 20 | |
|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|
| Predstavenie | 10 | 16 | 20 | 26 | 30 |
| Kv hodnota | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | | |
| Predstavenie | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,0 |
| Kv hodnota | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |

| Danfoss RA-N, DN 10 | | Danfoss RA-N, DN 15 | | Danfoss RA-N, DN 20 | |
|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|-------|
| Predstavenie | 10 | 16 | 20 | 26 | 30 |
| Kv hodnota | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 |
| | | | | | |
| Predstavenie | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,0 |
| Kv hodnota | 0,10 | 0,125 | 0,15 | 0,18 | 0,215 |

| | | | |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Investor: | Názov akcie: | THERMO-ECO-ENGINEERING | |
| Vlastníci bytov a NP | Hydraulické využavenie ÚK po zateplení | | |
| Horná 1, Bratislava | Objekt: Horná 1, Bratislava | | Zodpovedný projektant: |
| Investor: | Ing. Juraj Šmelik | | Číslo výkresu: |
| Bytové družstvo BA III | Stúpäcková schéma | | 5 |
| Komínárska 6, 831 04 Bratislava | štúpäcky 9 až 17 | | Dátum: január 2016 |



Hodnoty kv (m³/h) ventilkov Danfoss

| Danfoss RA-N, DN 10 | Investor: | Názov akcie: |
|---------------------|---------------------------------|--|
| Prednastavenie 1,0 | Vlastníci bytov a NP | Hydraulické využívanie ÚK po zateplení |
| Kv hodnota 0,04 | Horná 1, Bratislava | Objekt: Horná 1, Bratislava |
| Prednastavenie 1,0 | Investor: | Obdobie výkresu: |
| Kv hodnota 0,04 | Bytové družstvo BA III | Stúpäcková schéma |
| Prednastavenie 1,0 | Kominárska 6, 831 04 Bratislava | stúpäcky 18 až 22 |
| Kv hodnota 0,10 | | |

| Danfoss RA-N, DN 15 | Investor: | Názov akcie: |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Prednastavenie 1,0 | Vlastníci bytov a NP | Hydro - ECO - ENGINEERING |
| Kv hodnota 0,04 | Horná 1, Bratislava | Hlinícka 1, 831 54 Bratislava |
| Prednastavenie 1,0 | Investor: | Zodpovedný projektant: |
| Kv hodnota 0,04 | Bytové družstvo BA III | Ing. Juraj Šmelik |
| Prednastavenie 1,0 | Kominárska 6, 831 04 Bratislava | Číslo výkresu: |
| Kv hodnota 0,10 | | 6 |